

國立勤益技術學院圖書館



117586

Unigraphics 三軸銑床加工模組

陳建州、謝忠祐
洪志賢、張文獎
蔡國銘

編著
審稿
RT
312.949JS
3447
117586

ISBN 957-21-2403-X




NT / 690



9789572124031

00690

Unigraphics 三軸銑床加工模組



謝忠祐 策劃
蔡國銘 審稿
洪志賢、張文獎、陳建州、謝忠祐 編著


 全華科技圖書股份有限公司 印行

RT
312.949U5
3447
117586

首宗鉅門

Unigraphics

三軸銑床加工模組



謝忠祐 策劃
蔡國銘 審稿
洪志賢、張文獎、陳建州、謝忠祐 編著

全華科技圖書股份有限公司 印行

國立勤益技術學院圖書館
117586

我們的宗旨

提供技術新知
帶動工業升級
為科技中文化
再創新猷

資訊蓬勃發展的今日
全華本著「全是精華」的出版理念
以專業化精神
提供優良科技圖書
滿足您求知的權利
更期以精益求精的完美品質
為科技領域更奉獻一份心力

謝忠祐、洪志賢、潘隆盛、張肇群、施議訓
陳淑芳、林啟豪、賴育良、林政忠、楊瑞雄、邱協政、陳建州、張文獎、郭建

為保護您的眼睛，本公司特別採用不反光的米色印書紙!!

Quarx 夸克工作室序

及藝... 謝忠祐... 施議訓... 陳淑芳... 洪志賢... 郭建... 陳建州... 張文獎... 邱協政... 林啟豪... 賴育良... 林政忠... 楊瑞雄... 陳建州... 張文獎... 郭建...

本書為夸克工作室 CAD / CAM / CAE 系列的第十二本，主要介紹 Unigraphics 的 CAM 模組中，平面加工 (Planar Mill)、穴形加工 (Cavity Mill) 及三軸連續曲面加工 (Fix Contour) 之銑床功能。Unigraphics 為現今 CAD / CAM 整合軟體的主流，更包含了 CAE 、 Moldflow 等分析模組，其強大的混合式模型建立功能，為 CAD / CAM 業界十分重視的整合性軟體之一；現今 V13 版本更推出中文化的介面，讓使用者能夠更加容易上手操作。架構於實體模型的 CAM 模組已成為未來的趨勢，Unigraphics 可在參數實體上產生刀具路徑。有別於傳統曲面架構之 CAM 程式，大大減少繪圖時間，並簡化加工程序。機械資料產生器 MDFG，可針對不同之 NC 控制器產生後處理程式，擴大輸出刀具路徑之應用範圍。本書主要希望提供使用者快速學習的教材及參考資料，並以全圖形模式逐步導引，希望初學者也能輕鬆迅速地進入狀況。

在本書各章節中，均使用全圖形化的界面，再配合實際的操作範例，介紹各工具指令的功能及應用。全書共分為十一章，其中前九章介紹 CAM 模組之基本功能指令，第十章介紹平面加工及穴形加工之基本設定及實作範例，第十一章介紹三軸連續曲面加工之基本設定，並以實作範例介紹銑床模組之精加工程序。

本書的所有功能指令的翻譯，均遵照 EDS 公司的中文化介面。本書以圖形化介面及詳細的說明逐步引導，相信讀者一定能夠輕鬆的學會 Unigraphics 的 CAM 模組。

本書得以完成，首先必須感謝 EDS 公司的授權，以及市場部經理黃鎮寬先生與潘隆盛、張肇群兩位先生的協助。感謝全華科技圖書公司以及施議訓顧問的支持與陳淑芳小姐之協助，並感謝夸克工作室工作伙伴（謝忠祐、洪志賢、林啟豪、賴育良、林政忠、楊瑞雄、邱協政、陳建州、張文獎、郭建

目錄


1-1	第一章 簡介
1-2	第一節 製造模組之應用
1-2	第一項 製造加工流程
1-3	第二項 製造功能表
1-4	第二節 選擇銑床操作型式
1-4	第一項 操作幾何圖形之種類
1-5	第二項 刀具軸向之要求
1-5	第三項 刀具路徑種類
1-6	第四項 粗銑及精銑之種類
1-7	第五項 操作之種類
2-1	第二章 操作管理員 (Operation Manager)
2-2	第一節 篩選設定、剪貼及刪除
2-2	第一項 應用篩選
2-3	第二項 篩選設定
2-6	第三項 篩選目錄
2-7	第四項 全選 / 解除全選
2-8	第五項 剪 / 貼 / 刪除
2-9	第二節 操作定義
2-9	第一項 名稱
2-9	第二項 類型及副類型
2-10	第三項 新增
2-10	第四項 編修
2-10	第五項 拷貝
2-11	第三節 操作動作
2-11	第一項 重新命名

全華機械相關圖書

03475	Unigraphics-CAD 入門	01092	實用模具設計－理論與實務
	林政忠.邱協政 編著		詹福賜 編著
	16K/840頁/580元		20K/296頁/250元
03476	Unigraphics-CAD 進階	02239	塑膠產品設計
	郭建亨.林政忠 編著		張子成 編著
	16K/704頁/540元		20K/288頁/250元
03179003	Microstation 3D 實體 (附範例磁片)	01868	塑膠模具設計與機構設計
	許錦欽 編著		顏智偉 編著
	16K/336頁/340元		20K/320頁/280元
03402003	電腦輔助繪圖AutoCAD R14 中文版 (附範例磁片)		
	陳永昌.李維華 編著		
	16K/784頁/540元		

●上列書價若有變動
請以最新定價為準

流程圖



第二項	轉換	2-12
第三項	更換刀具	2-20
第四項	重新初始	2-20
第五項	顯示	2-22
第六項	資訊	2-22
第四節	刀具路徑動作	2-23
第一項	產生	2-23
第二項	刪除	2-25
第三項	重新顯示	2-26
第四項	列示	2-26
第五項	編修	2-26
第六項	卸載	2-46
第五節	CLSF動作	2-46
第一項	排序	2-47
第二項	選擇	2-48
第三項	儲存至 CLSF	2-48
第三章 CLSF 管理員 (工具箱> CLSF 管理員)		3-1
第一節	篩選方式	3-2
第一項	顯示	3-2
第二項	依名稱	3-5
第三項	依刀具	3-5
第四項	篩選目錄	3-6
第五項	全選	3-6
第六項	剪切	3-7
第七項	貼上	3-8
第八項	刪除	3-8
第二節	刀具路徑動作	3-9
第一項	隱藏	3-9
第二項	顯現	3-10
第三項	重新顯示	3-11
第四項	表列	3-12

第三節	CLSF 動作	3-12
第一項	編號重排	3-13
第二項	最佳化	3-14
第三項	編修	3-18
第四項	後處理	3-51
第五項	重新顯示	3-60
第六項	表列	3-60
第四章 刀具管理員 (工具箱> 刀具管理員)		4-1
第一節	刀具類型	4-2
第一項	類型	4-2
第二項	細項篩選 / 設定	4-5
第三項	選擇所有未參考刀具	4-6
第四項	刀具庫	4-6
第二節	刀具定義	4-14
第一項	新增	4-14
第二項	編修	4-15
第三項	拷貝	4-15
第四項	刪除	4-15
第五項	重新命名	4-15
第三節	刀具資訊	4-20
第一項	簡略	4-20
第二項	完整	4-21
第三項	顯示	4-21
第四節	刀具型式參數	4-22
第一項	端銑刀	4-23
第二項	桶狀銑刀	4-30
第三項	T型銑刀	4-31
第四項	鑽頭	4-32

第五章 邊界 (Boundary)	5-1
第一節 邊 界	5-2
第一項 建 構	5-2
第二項 刪 除	5-9
第三項 隱 藏	5-9
第四項 顯 現	5-10
第五項 表 列	5-10
第二節 指定邊界 (Specifying Boundaries)	5-16
第一項 邊界幾何對話框	5-16
第二項 建構邊界	5-27
第三節 編修邊界	5-35
第一項 類 型	5-36
第二項 平 面	5-36
第三項 保留材料	5-36
第四項 幾何圖元類型	5-36
第五項 延伸邊界平面	5-37
第六項 自定邊界資料	5-37
第七項 建構永久邊界	5-37
第八項 編 修	5-38
第九項 移 除	5-43
第十項 增 加	5-43
第十一項 資 訊	5-43
第十二項 移動選取按鈕	5-44
第六章 喜好設定 (Preferences)	6-1
第一節 一般加工	6-2
第一項 參考座標之動作	6-3
第二項 幾何圖形顯示顏色	6-12
第三項 刀具庫	6-14
第四項 預設刀具庫路徑	6-15
第五項 路徑 / 刀具路徑檔	6-15

第六項 更新顯示選項	6-17
第二節 操作管理員	6-18
第一項 表列區內容控制	6-18
第二項 操作編修選項	6-21
第三項 操作轉換選項	6-22
第四項 操作建立選項	6-32
第五項 操作產生選項	6-33
第三節 操作參數	6-34
第一項 使用自定對話框	6-34
第二項 訊息之基礎座標系	6-34
第七章 後處理產生器 (Post Processor)	7-1
第一節 圖形後處理模組 GPM	7-2
第一項 功 能	7-2
第二項 GPM 在 UG 之應用	7-3
第三項 GPM 在 UG 外之應用	7-3
第二節 機械資料檔產生器 MDFG	7-4
第一項 主選單設定	7-4
第二項 單位設定	7-6
第三項 主功能設定	7-7
第八章 機械控制 (Machine Control)	8-1
第一節 機械控制	8-2
第一項 選取刀具	8-2
第二項 機械控制	8-3
第三項 刀具路徑	8-6
第二節 機械控制指令	8-23
第一項 刀具交換	8-23
第二項 冷卻液開	8-26
第三項 主軸開	8-27
第四項 預選刀具	8-29

第五項	刀具直徑補償.....	8-31
第六項	刀具長度補償.....	8-33
第七項	序 號.....	8-34
第八項	選擇刀柄.....	8-36
第九項	夾 持.....	8-37
第十項	原 點.....	8-38
第十一項	旋 轉.....	8-40
第十二項	設定模式.....	8-42
第十三項	選擇性跳過開啓.....	8-44
第十四項	選擇性跳過關閉.....	8-45
第十五項	輔助機能.....	8-46
第十六項	準備機能.....	8-48
第十七項	列 印.....	8-49
第十八項	使用者自定.....	8-49
第十九項	操作者訊息.....	8-50
第二十項	刀具移動.....	8-51
第二十一項	冷卻液關閉.....	8-52
第二十二項	主軸關閉.....	8-53
第二十三項	選擇性停止.....	8-54
第二十四項	停 止.....	8-55
第二十五項	停 留.....	8-56
第二十六項	增量座標移動.....	8-57
第二十七項	起始點.....	8-58
第二十八項	原點復歸.....	8-59
第二十九項	起始點符號.....	8-60
第三十項	起點符號.....	8-60
第三十一項	接近點符號.....	8-60
第三十二項	原點復歸符號.....	8-61
第三十三項	回歸點符號.....	8-61
第三節	自定對話框.....	8-61
第一項	可用項目列示目錄.....	8-62
第二項	上移按鈕 / 下移按鈕.....	8-63
第三項	使用項目列示目錄.....	8-63

第四項	預 視.....	8-64
第五項	預設值.....	8-64
第六項	標籤項目.....	8-65
第七項	區分項目.....	8-66
第九章	機械座標系統 (MCS).....	9-1
第一節	機械座標系統.....	9-2
第二節	加工座標原點.....	9-2
第三節	旋轉加工座標.....	9-3
第四節	定位加工座標.....	9-4
第一項	原點， X - 點， Y - 點.....	9-5
第二項	X - 軸， Y - 軸.....	9-5
第三項	Z - 軸， X - 點.....	9-6
第四項	圓弧 / 圓錐 / 平面座標系.....	9-6
第五項	工作座標.....	9-6
第六項	存在的座標系.....	9-7
第七項	絕對座標.....	9-8
第八項	目前視圖.....	9-8
第九項	繪圖物件.....	9-8
第十項	X - 軸， Y - 軸， 原點.....	9-8
第五節	顯示加工座標.....	9-9
第六節	儲存加工座標.....	9-10

第十章	平面加工及穴形加工 (Planer Mill and Cavity Mill) ..	10-1
第一節	功能說明	10-2
第一項	平面加工之應用	10-3
第二項	穴形加工之應用	10-5
第二節	切削方式、使用者選項及刀具	10-6
第一項	切削方式	10-7
第二項	使用者選項	10-12
第三項	刀 具	10-20

第三節	邊界及圖元	10-20
第一項	邊界幾何圖形	10-21
第二項	零件幾何圖形、素材幾何圖形及檢查幾何圖形	10-22
第四節	控制幾何圖形	10-35
第一項	控制幾何圖形	10-35
第二項	底面	10-41
第三項	銑削層數	10-44
第五節	下刀及退刀	10-51
第一項	安全距離	10-52
第二項	下刀方式	10-53
第三項	轉換方式	10-58
第四項	退刀方式	10-60
第五項	自動下刀 / 退刀	10-60
第六項	資訊	10-66
第六節	切削參數	10-67
第一項	銑切及切深	10-67
第二項	角落	10-90
第三項	迴避	10-95
第四項	進給率	10-118
第五項	機械控制	10-122
第七節	刀具路徑設定產生	10-128
第八節	平面加工範例	10-128
第九節	穴型加工範例	10-277

第十一章 三軸連續曲面加工 (Fixed Contour) 11-1

第一節	功能說明	11-2
第二節	零件幾何圖形及刀具	11-6
第一項	零件幾何圖形	11-6
第二項	刀具	11-8
第三節	導向方式	11-8
第一項	未定義	11-9
第二項	曲線 / 點	11-9

第三項	螺旋線	11-17
第四項	邊界	11-21
第五項	表面區域	11-47
第六項	刀具路徑	11-62
第七項	徑向切削	11-66
第八項	流線切削	11-71
第九項	自定功能	11-81
第十項	投影向量	11-82
第四節	刀軸	11-92
第一項	不指定	11-94
第二項	三軸向量	11-94
第三項	線段端點	11-95
第四項	兩點	11-95
第五項	與曲線相切	11-96
第六項	球座標	11-96
第五節	檢查幾何圖形	11-97
第一項	檢查預留量	11-97
第二項	過切時	11-97
第六節	切削參數	11-99
第一項	切削	11-99
第二項	不切削	11-123
第三項	進給率	11-161
第四項	機械控制	11-161
第七節	刀具路徑	11-161
第八節	三軸連續曲面加工範例	11-161